

**Flusswasserkörper (FWK)**

Code	Bezeichnung
IN094	Wolfach und weitere

**Beschreibung des Flusswasserkörpers**

<b>Einstufung Flusswasserkörper</b>	Nicht erheblich veränderter Wasserkörper
<b>Gesamtlänge Flusswasserkörper [km] (Maßstab 1:1.000.000)</b>	46,1
<b>- Länge Gewässer 1. Ordnung [km]</b>	-
<b>- Länge Gewässer 2. Ordnung [km]</b>	12,6
<b>- Länge Gewässer 3. Ordnung [km]</b>	33,5
<b>Größe unmittelbares Einzugsgebiet des FWK [km<sup>2</sup>]</b>	144
<b>Prägender Gewässertyp</b>	Typ 2.1: Bäche des Alpenvorlandes
<b>Fischfaunistisches Vorranggewässer</b>	nein
<b>Fischgewässer (gemäß Bayer. Fischgewässerqualitätsverordnung)</b>	nein
<b>EU-Badestelle(n)</b>	nein
<b>Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch</b>	nein
<b>Messstelle(n) WRRL-Monitoring</b>	Bruecke Soeldenau (103437)

**Gebiete, in denen der Flusswasserkörper vollständig oder anteilig liegt**

<b>Flussgebietseinheit</b>	Donau
<b>Planungsraum</b>	IN: Inn
<b>Planungseinheit</b>	IN_PE02: Vils (Niederbayern)
<b>Regierung</b>	Niederbayern
<b>Gemeinde/Stadt (Länge Gewässer 3. Ordnung mit Unterhaltungslast bei der jeweiligen Kommune in km)</b>	Bad Birnbach (1,1), Bad Griesbach i.Rottal (1,3), Beutelsbach (3,8), Egglham (0,6), Haarbach (17,0), Ortenburg (9,6), Vilshofen an der Donau (-)
<b>Amtsbezirk Wasserwirtschaftsamt</b>	Deggendorf

**Ergebnisse der Bestandsaufnahme**

(Einschätzung der Zielerreichung im Rahmen der Bestandsaufnahme 2004)

<b>Trophie</b>	Zielerreichung zu erwarten
<b>Saprobie</b>	Zielerreichung unwahrscheinlich
<b>Hydromorphologie</b>	Zielerreichung unklar
<b>Schadstoffe - ökolog. Zustand</b>	Zielerreichung zu erwarten
<b>Schadstoffe - chem. Zustand</b>	Zielerreichung zu erwarten

**Zustand des Flusswasserkörpers**

(Bewertung für den 1. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Mitte 2009)

<b>Chemischer Zustand</b>	Gut
<b>Ökologischer Zustand</b>	Unbefriedigend
<b>Zuverlässigkeit der Bewertung zum ökolog. Zustand</b>	Mittel

Ergebnisse zu Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands	
Phytoplankton	Nicht relevant
Makrophyten & Phytobenthos	Unbefriedigend
Makrozoobenthos - Modul Saprobie	Mäßig
Makrozoobenthos - Modul Allgemeine Degradation	Unbefriedigend
Fischfauna	Mäßig
Schadstoffe	Gut

## Umweltzielerreichung für den Flusswasserkörper

Guter chemischer Zustand	erreicht
Guter ökologischer Zustand	voraussichtlich nach 2015 erreicht

## Maßnahmen

- gemäß Maßnahmenprogramm 2010 - 2015

Code (lt. LAWA)	Geplante Maßnahme
<b>Belastung: Punktquellen</b>	
2	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge
3	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge
4	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung sonstiger Stoffeinträge
6	Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen
<b>Belastung: Diffuse Quellen</b>	
27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
30	Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW)
28	Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge
<b>Belastung: Wasserentnahmen</b>	
	keine
<b>Belastung: Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen</b>	
* Maßnahme mit Synergien für Ziele des/r NATURA 2000-Gebiets/e	
** Maßnahme gemäß Managementplan zur Zielerreichung des/r NATURA 2000-Gebiets/e	
69	Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
68	Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Stauanlagen
71	Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils
70	Maßnahmen zum Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen
73	Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)
72	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen
<b>Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen</b>	
	keine
<b>Konzeptionelle Maßnahmen</b>	
504	Beratung

- nach 2015 geplante Maßnahmen

Geplante Maßnahmen zur Zielerreichung
Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und morphologische Veränderungen aus dem Bereich Durchgängigkeit
Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und morphologische Veränderungen aus dem Bereich Morphologie
Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und morphologische Veränderungen aus dem Bereich Wasserhaushalt

Stand: 22.12.2009

Nutzungsbeschränkungen:

© Bayerisches Landesamt für Umwelt

Vervielfältigung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Haftungsausschluss:

Der Kartendienst Gewässerbewirtschaftung wird vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) mit Sorgfalt erstellt und gepflegt.

Dennoch kann das LfU für die Vollständigkeit, die Richtigkeit und die Aktualität der dargestellten Daten keine Gewähr übernehmen.